



Грунтовка Vechro Pro Wash

СУБСТРАТ ДЛЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ
(КОМПОНЕНТЫ: А + В)



Время высыхания: поверхность
- через 20-30 минут.



Степень разведения: Состав
готов к применению.



**Время готовности к
повторному нанесению:** Через 1-3 часа.
В условиях высокой влажности или
низких температур это время может
увеличиваться.



Расход: 8-10 м²/кг на один слой, в
зависимости от поверхности. Рекомендуемая
толщина пленки - до 20 мкм



Упаковка: 600 г/150 г и 12 кг/3
кг

Способ нанесения: Кисть, валик,
краскопульт



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двухкомпонентная фосфатирующая грунтовка для нанесения на черные и цветные металлы, такие как алюминий, оцинкованная жель, медь. Грунтовка Vechro Pro Wash Primer обеспечивает повышенную адгезию лакокрасочных и защитных составов, наносимых на вышеуказанные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорция смешивания	4А: 1В (по массе).
Удельная плотность	0,87-0,91 кг/л.
Степень разведения	Состав готов к применению.
Время высыхания	Поверхность: через 20-30 минут.
Категория содержания ЛОС	«Фосфатирующая грунтовка». Пороговое значение содержания ЛОС - 780 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте - 700 г/л. Это значение соответствует требованиям законодательства, принятым после 2011 года. ЛОС - летучие органические соединения с температурой кипения < 250°C.
Расход	8-10 м ² /кг на один слой, в зависимости от поверхности. Рекомендуемая толщина пленки - до 20 мкм.
Время готовности к повторному нанесению	Через 1-3 часа. В условиях высокой влажности или низких температур это время может увеличиваться.
Цвета	Бледно-желтый (первый компонент), прозрачный (компонент В).
Адгезия	Отличная адгезия (GT0-GT1).



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Тщательно очистите поверхности от жира, масла, старой краски, твердых загрязнений, ржавчины и т.п. После шлифования наждачной бумагой тщательно удалите пыль.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед применением смешать компонент А с компонентом В в соотношении 4:1 по массе. Тщательно перемешать до получения однородной смеси. Нанести один или два слоя состава Vechro Pro Wash Primer.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Во время работы инструменты должны быть погружены в краску, налитую в емкость. После работы следует слить всю краску с инструментов в емкость и почистить инструменты растворителем и водой с мылом.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура 8 - 30 °C, относительная влажность менее 80%. Неблагоприятные условия при нанесении краски могут ухудшить конечные свойства продукта.

ПРИМЕЧАНИЯ

Более подробные инструкции по технике безопасности приведены в паспорте безопасности вещества (ПБВ).

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Беречь от детей!

Технические данные и инструкции, содержащиеся в этой технической брошюре, основаны на результатах испытаний, проведенных аккредитованной лабораторией, и являются результатом знаний и опыта научного персонала компании. Качество продукции гарантируется компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 14001 и правил EMAS. Как предприятие-изготовитель, наша компания не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате нецелевого использования продукта, с нарушением инструкций по применению.

